

Rotore testina compatibile W&H WD-58 EM TMI

Rotore per contrangolo compatibile W&H WD-58 EM RC-58.

Spedizione prevista in 30 giorni circa

COD: 0300TM2500
Categorie: W&H

Descrizione

Rotore contrangolo W&H WD-58 EM RC-58 TMI completo compatibile, ricambio indicato per il ripristino della funzionalità del contrangolo odontoiatrico.

Compatibilità

- W&H WD-58 EM
- W&H RC-58

Caratteristiche

- Perfettamente bilanciato
- Garanzia italiana su tutti i nostri ricambi
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485