



Rotore compatibile Bien-Air Tornado L, cuscinetti ceramici

Rotore compatibile per turbina odontoiatrica Bien-Air Tornado L, con cuscinetti torlon ceramici.

Disponibile

COD: HBA837CC

Categorie: Tornado

Descrizione

Il rotore completo compatibile Bien-Air Tornado L è un ricambio per turbina odontoiatrica con cuscinetti torlon ceramici.

Compatibilità turbine

- Bien-Air Tornado L

Codice originale Bien-Air: **1501969**

Caratteristiche tecniche

- Cuscinetti torlon ceramici
- Rotore bilanciato dinamicamente
- Identificazione con numero di serie
- Tenuta della fresa >40 Newton
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349