



## Rotore compatibile Castellini HPM-Titanium Gold, senza cuscinetti

Rotore compatibile Castellini Clean Air 2000 e Hi-Power M fornito senza cuscinetti per turbina odontoiatrica.

**Spedizione prevista in 30 giorni**

**COD:** SC841C

**Categorie:** Castellini

### Descrizione

---

Il rotore compatibile Castellini Hi-Power M / Clean Air 2000 è un ricambio per turbina odontoiatrica fornito con senza cuscinetti.

#### Compatibilità turbine

- Castellini Hi-Power M
- Castellini Clean Air 2000
- Castellini Hi Power Ceramic 2
- Castellini Titanium Gold 2

#### Caratteristiche tecniche

- Rotore bilanciato dinamicamente
- Identificazione con numero di serie
- Tenuta della fresa >40 Newton
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349