


Rotore compatibile Castellini Titanium Gold HP2, cuscinetti acciaio



Rotore compatibile per turbina odontoiatrica Castellini Hi Power Ceramic 2, Titanium Gold 2L, per testa standard, fornito con cuscinetti torlon acciaio.

Disponibile su richiesta

COD: HCL862

Categorie: Castellini

Descrizione

Il rotore compatibile Castellini Hi-Power 2 ceramics – Titanium Gold/2L è un ricambio per turbina odontoiatrica per testa standard, fornito con cuscinetti torlon acciaio.

Compatibilità turbine

- Castellini Hi Power Ceramic 2
- Castellini Titanium Gold 2L

Caratteristiche tecniche

- Cuscinetti torlon acciaio
- Rotore bilanciato dinamicamente
- Identificazione con numero di serie
- Tenuta della fresa >40 Newton
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349