


## Rotore compatibile Castellini Titanium Gold HP2, cuscinetti ceramici



Rotore compatibile per turbina odontoiatrica Castellini Hi Power Ceramic 2, Titanium Gold 2L, per testa standard, fornito con cuscinetti torlon ceramici.

**Disponibile su richiesta**

**COD:** HCC862CH

**Categorie:** Castellini

### Descrizione

---

Il rotore compatibile Castellini Hi-Power 2 ceramics – Titanium Gold/2L è un ricambio per turbina odontoiatrica per testa standard, fornito con cuscinetti torlon ceramici.

### Compatibilità turbine

- Castellini Hi Power Ceramic 2
- Castellini Titanium Gold 2

### Caratteristiche tecniche

- Cuscinetti torlon ceramici
- Rotore bilanciato dinamicamente
- Identificazione con numero di serie
- Tenuta della fresa >40 Newton
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349