



## Rotore compatibile KAVO 625-630-640, senza cuscinetti

Rotore per turbina compatibile KaVo 625 - 630 - 640 B / C / MK-dent HC4021, HC6021, HC7021, fornito senza cuscinetti.

**Spedizione prevista in 30 giorni circa**

**COD:** SC850N

**Categorie:** 625-630-640

### Descrizione

---

Il rotore compatibile **KaVo 625 – 630 – 640 B / C / e MK-dent HC4021, HC6021, HC7021** è un ricambio per turbina odontoiatrica a **testina standard, fornito senza cuscinetti.**

### Compatibilità turbine

- KaVo 625B
- KaVo 625C
- KaVo 630B
- KaVo 630C
- KaVo 640B
- KaVo 640C
- MK-dent HC4021
- MK-dent HC6021
- MK-dent HC7021
- MK-dent HC4011 fino a Serial Number: F
- MK-dent HC6011 fino a Serial Number: F

### Caratteristiche tecniche

- Rotore bilanciato dinamicamente
- Identificazione con numero di serie
- Tenuta della fresa >40 Newton
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349