


## Rotore compatibile KaVo 9000/L. Cuscinetti Myonic ceramici torlon



Rotore compatibile per turbina odontoiatrica KaVo Master Torque M9000L, fornito con cuscinetti Myonic torlon ceramici.

**Disponibile**

**COD:** HKC9000

**Categorie:** 9000

### Descrizione

---

Il rotore completo compatibile KaVo Master Torque M9000L è un ricambio per turbina odontoiatrica fornito con cuscinetti Myonic torlon ceramici.

### Compatibilità turbine

- KaVo Master Torque M9000L

Codice rotore originale KaVo: **2.000.2266**

### Caratteristiche tecniche

- Fornito con cuscinetti Myonic torlon ceramici
- Rotore bilanciato dinamicamente
- Identificazione con numero di serie
- Tenuta della fresa >40 Newton
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349