



## Rotore compatibile Midwest Tradition, senza cuscinetti

Rotore compatibile per turbina odontoiatrica Midwest Tradition L e PB, fornito senza cuscinetti.

**Disponibile**

**COD:** SC101

**Categorie:** Midwest

### Descrizione

---

Il rotore completo compatibile Midwest Tradition L e PB è un ricambio per turbina odontoiatrica fornito senza cuscinetti.

#### Compatibilità turbine

- Midwest Tradition L
- Midwest Tradition PB

#### Caratteristiche tecniche

- Rotore bilanciato dinamicamente
- Identificazione con numero di serie
- Tenuta della fresa >40 Newton
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349