


## Rotore compatibile Sirona T2/T3 Boost. SC <699K. Senza cuscinetti.



Rotore compatibile Sirona T2 / T3 Boost fornito senza cuscinetti, ricambio per turbina odontoiatrica per strumenti con SN compreso tra 600000 e 699999.

**Disponibile**

**COD:** SC050S

**Categorie:** Boost

### Descrizione

---

Il **rotore compatibile Sirona T2 / T3 Boost** è un ricambio per turbina odontoiatrica fornito **senza cuscinetti**.

### Compatibilità turbine

- Sirona T1 Boost\*
- Sirona T2 Boost\*
- Sirona T3 Boost\*

\*SN compreso tra 600000 e 699999

### Caratteristiche tecniche

- Rotore bilanciato dinamicamente
- Identificazione con numero di serie
- Tenuta della fresa >40 Newton
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349