


## Rotore compatibile W&H Synea TA-98 TE-95BC, senza cuscinetti



Rotore compatibile W&H Synea TA-98 e TA-98LC per turbina odontoiatrica con push a 2 tacche, fornito senza cuscinetti.

**Disponibile**

**COD:** SC02W

**Categorie:** Synea-Alegra

### Descrizione

---

**Rotore per turbina compatibile W&H Synea TA-98 e TA-98LC con push a 2 tacche**, ricambio fornito senza cuscinetti.

#### Compatibilità turbine

- W&H Synea TA-98 con push a 2 tacche
- W&H Synea TA-98LC con push a 2 tacche

#### Caratteristiche tecniche

- Rotore bilanciato dinamicamente
- Identificazione con numero di serie
- Tenuta della fresa >40 Newton
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349