

## Rotore testina compatibile W&H WD-58 EM TMI



Rotore per contrangolo compatibile W&H WD-58 EM RC-58.

**Spedizione prevista in 30 giorni**

**COD:** 0300TM2500

**Categorie:** W&H

### Descrizione

---

Rotore contrangolo W&H WD-58 EM RC-58 TMI completo compatibile, ricambio indicato per il ripristino della funzionalità del contrangolo odontoiatrico.

### Compatibilità

- W&H WD-58 EM
- W&H RC-58

### Caratteristiche

- Perfettamente bilanciato
- Garanzia italiana su tutti i nostri ricambi
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485