



Rotore turbina compatibile Bien-Air Bora 2, senza cuscinetti

Rotore compatibile per turbina Bien-Air Bora 2 senza cuscinetti.

Disponibile dal 22/05/2026

COD: SC836B2

Categorie: Bora

Descrizione

Rotore compatibile Bien-Air Bora 2 senza cuscinetti, ricambio per turbina odontoiatrica.

Compatibilità

- Bien-Air Bora 2

Caratteristiche tecniche

- Rotore senza cuscinetti
- Rotore bilanciato dinamicamente
- Identificazione con numero di serie
- Tenuta della fresa >40 Newton
- Garanzia 12 mesi
- Conformità agli standard EN ISO 13485, EN ISO 10993-1, EN ISO 17665-1, EN ISO 5349